


- 2 x Pos. 1 Vierkant 25 x 25 x 400
- 2 x Pos. 2 Vierkant 15 x 15 x 115,5
- 2 x Pos. 3 Winkel 20 x 35 x 225
- 2 x Pos. 4 Winkel 15 x 10 x 280

a + b Bohrungen für die Achsen  
auf einer Gerüstseite  
Langlöcher feilen um die  
Walzen anstellen zu können



1:2

R. Meißburger 06.03.2005